

MATERIÁLOVÝ LIST



TEXAS

složení	79% PVC (polyvinylchlorid), 19% PES (polyester), 2% PU (polyuretan)		
šíře	140cm		
hmotnost	742g/bm		+/- 5%

test oděru Martindale	> 100.000 otáček		
nehořlavá úprava	cigaretový test		BS 5852 source 0
světlostálost	4 - 5		

pokyny pro údržbu a čištění

Skvrny čistěte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním mýdlovém roztoku. Tímto způsobem odstraníte většinu běžných neagresivních nečistot, aniž by na koženice zůstávaly viditelné stopy po čištění.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

