

MATERIÁLOVÝ LIST



BRAVEHEART

složení	100% PES (polyester)	
šíře	145cm	
hmotnost	576g/bm	+/- 5 %
test oděru Martindale	> 100.000 otáček	
nehořlavá úprava	cigaretový test	BS 5852 source 0
žmolkování	4	
světlostálost	4 - 5	
úprava	nešpinivá - nanotechnologie	

pokyny pro údržbu a čištění

Nejprve nalijte trochu vody přímo na skvrnu. Pak vezměte dobře savou, čistou papírovou utěrku a vysušte skvrny od vody a nečistot. Opakujte, dokud není čištěné místo suché. Nakonec znovu přidejte trochu vody, vezměte hadřík z mikrovlákna a jemnými krouživými pohyby dokončete čištění. Opakujte, dokud skvrny nezmizí.

V případě obzvláště odolných skvrn je zlehka přetřete běžným mýdlem a přidejte trochu vody. Vezměte hadřík z mikrovlákna a jemnými krouživými pohyby dokončete čištění. Opakujte, dokud skvrny nezmizí.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.