

# MATERIÁLOVÝ LIST

**COMPO**  
LÁTKY

## BRAVEHEART

<b>složení</b>	100% PES (polyester)
<b>šíře</b>	145cm
<b>hmotnost</b>	576g/bm +/- 5 %

<b>test oděru Martindale</b>	> 100.000 otáček	
<b>nehořlavá úprava</b>	cigaretový test	BS 5852 source 0
<b>žmolkování</b>	4	
<b>světlostálost</b>	4 - 5	
<b>úprava</b>	nešpinivá - nanotechnologie	

### pokyny pro údržbu a čištění

Nejprve nalijte trochu vody přímo na skvrnu. Pak vezměte dobře savou, čistou papírovou utěrku a vysušte skvrny od vody a nečistot. Opakujte, dokud není čištěné místo suché. Nakonec znova přidejte trochu vody, vezměte hadřík z mikrovlákna a jemnými krouživými pohyby dokončete čištění. Opakujte, dokud skvrny nezmizí.

V případě obzvlášť odolných skvrn je zlehka přetřete běžným mýdlem a přidejte trochu vody. Vezměte hadřík z mikrovlákna a jemnými krouživými pohyby dokončete čištění. Opakujte, dokud skvrny nezmizí.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

