

MATERIÁLOVÝ LIST

COMPO
LÁTKY

GIBSON

složení	100% PU (polyuretan)
šíře	140cm
hmotnost	793g/bm +/- 5%

test oděru Martindale	> 100.000 otáček
nehořlavá úprava	cigaretový test

BS 5852 source 0

pokyny pro údržbu a čištění

Skvrny čistěte vlnkým hadříkem namočeným v neutrálním mýdlovém roztoku. Tímto způsobem odstraníte většinu běžných neagresivních nečistot, aniž by na kožence zůstávaly viditelné stopy po čištění.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

